

FIG. 2

FIG. 1





FIG. 3









FIG. 3A






FIG. 18




FIG. 19




FIG. 20




FIG. 22




FIG. 21




FIG. 23




FIG. 24




FIG. 25




FIG. 27




FIG. 26




FIG. 28




FIG. 30





FIG. 31



# MRI of Pad and Tampon

Fig. 32A



Fig. 32B





FIG. 33






FIG. 34